

Käsittelijä: PM Tyyppe: Sisäinen Tila: Uusi

Tuote / asiakastiedot

Asiakas:	METATEK	As. rekl. tunnus:	
Työmääräin:		As. rekl. pvm:	00.00.00
Valmistuserä:	02062/04	As. käsittelijä:	
Tuote:	MA RUNKO	Myyntitilaus:	
Nimi:	Mikroauton putkirunko	As. tilausnumero:	
Piirustusnumero:		Toim. pvm. ja määrä:	00.00.00 0

Virheen tiedot

Virheellisten kok. määrä:	10	Virheen teko pvm:	30.01.06
Romutettavien määrä:	10	Virheen tehnyt työvaihe:	2
Virheen hav. vaihe:	2	Virheen tehnyt k-ryhmä:	TAIV
Virheen hav. k-ryhmä:	TAIV		

Työntekijän kuvaus virheestä:	Taivutus Virheellisiä:10 Virheen syy:väärät säädöt koneessa
-------------------------------	---

Käsittelijän kuvaus virheestä:	
--------------------------------	--

Virhetyyppi:	
Virheen syy:	

Toimenpiteet

Toimenpiteet:	Korjataan
---------------	-----------

Toistumisen estävät toimenpiteet:	
-----------------------------------	--

Kustannukset

Materiaalin OK:	47,77	Korjaustunnit:	3
Työn kum. OK:	7,00	Korjaustuntien á-hinta:	50,00
Alihankinnan kum. OK:	0,00		
Tuotteen MH:	0,00		
Omat korjauskulut:	150,00		
Ostetut korjauskulut:	550,00		
Rahdit:	40,00		
Muut kulut:	30,00		
Reklamaation kokonaiskustannukset:	824,77		